

## **Герметик силиконовый универсальный белый**

**СОСТАВ:** Полидиметилсилоксан, дистилляты нефти, диоксид кремния, триацетоксиэтилсилан, пигменты, фунгицид.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C, температура герметика должна составлять +20...25°C.
- Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45° по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Инструменты и запачканные поверхности очистить до отверждения герметика при помощи растворителя (ацетон, уайт-спирит).
- Затвердевший герметик удалить механическим способом.